

BMW Group Brasil

COMUNICADO DE RECALL

Os chassis envolvidos são:



C 600 Sport	
ZZ51928	ZZ53024
ZZ52169	ZZ53025
ZZ52881	ZZ53026
ZZ52882	ZZ53027
ZZ52883	ZZ53028
ZZ52884	ZZ53029
ZZ52885	ZZ53030
ZZ52933	ZZ53031
ZZ52934	ZZ53032
ZZ52935	ZZ53033
ZZ52936	ZZ53034
ZZ52937	ZZ53052
ZZ52938	ZZ53114
ZZ52939	ZZ53115
ZZ52947	ZZ53116
ZZ52948	ZZ53117
ZZ52949	ZZ53123
ZZ52950	ZZ53124
ZZ52951	ZZ53125
ZZ52952	ZZ53126
ZZ52953	ZZ53127
ZZ52954	ZZ53128
ZZ52955	ZZ53129
ZZ53019	ZZ53130
ZZ53020	ZZ53131
ZZ53023	ZZ53132

BMW Group Brasil

ZZ53466	ZZ54427
ZZ53467	ZZ54430
ZZ53474	ZZ54431
ZZ53478	ZZ54432
ZZ53479	ZZ54433
ZZ53480	ZZ55481
ZZ53481	ZZ55482
ZZ53485	ZZ55483
ZZ53500	ZZ55484
ZZ53501	ZZ55485
ZZ53517	ZZ55490
ZZ53518	ZZ55491
ZZ53519	ZZ55492
ZZ53583	ZZ55493
ZZ53591	ZZ55499
ZZ53592	ZZ55500
ZZ53609	ZZ55540
ZZ53615	ZZ55541
ZZ53616	ZZ55542
ZZ53617	ZZ55543
ZZ53642	ZZ55544
ZZ53643	ZZ55546
ZZ53644	ZZ55547
ZZ53645	ZZ55548
ZZ53657	ZZ55549
ZZ53665	ZZ55550
ZZ53672	ZZ55551
ZZ53673	ZZ55552
ZZ53688	ZZ55588
ZZ53689	ZZ55589
ZZ53690	ZZ55590
ZZ53691	ZZ55591
ZZ54228	ZZ55592
ZZ54229	ZZ55598
ZZ54230	ZZ55599
ZZ54231	ZZ55600
ZZ54308	ZZ55601
ZZ54311	ZZ55602
ZZ54312	ZZ55603
ZZ54313	ZZ55647
ZZ54351	ZZ55648
ZZ54352	ZZ55649
ZZ54353	ZZ55650
ZZ54369	ZZ55651
ZZ54370	ZZ55652

BMW Group Brasil



C 650 GT

ZZ75205	ZZ75343
ZZ75214	ZZ75344
ZZ75215	ZZ75345
ZZ75218	ZZ75346
ZZ75219	ZZ75347
ZZ75220	ZZ75348
ZZ75221	ZZ75349
ZZ75226	ZZ75350
ZZ75227	ZZ75351
ZZ75228	ZZ75352
ZZ75229	ZZ75407
ZZ75281	ZZ75408
ZZ75282	ZZ75409
ZZ75283	ZZ75410
ZZ75284	ZZ75411
ZZ75285	ZZ75412
ZZ75286	ZZ75413
ZZ75287	ZZ75414
ZZ75288	ZZ75415
ZZ75335	ZZ75416
ZZ75336	
ZZ75337	
ZZ75338	
ZZ75339	
ZZ75340	

Para verificar se a sua unidade está envolvida nesta campanha ou para mais informações, por favor, ligue para o Serviço de Atendimento ao Cliente BMW (0800 707 3578), de 2ª a 6ª feira, das 8 às 19 horas, ou acesse o website www.bmw-motorrad.com.br.

A BMW do Brasil, zelando pela segurança de seus consumidores.